

NG1 Hargarte (Schwerpunktkoord. 2605211 / 1191346):





Sperrung Vitaparcours Riedli



Sperrung Waldrand Riedli



Sperrung Seite «Chieffere»



Sperrung Wanderweg oben

<p>Situation:</p>	<p>Infolge langanhaltender starker Niederschläge kam es oberhalb des Vitaparcours zu einem Abgleiten von rund 300 m³ Lockergesteinsmaterial als Hangmure. Der Hauptteil der Masse kam auf dem Vitaparcours zu liegen. Ein Teil der vorwiegend wässrigen Masse glitt bis zum unterliegenden Waldrand. Es kam zu keinen grösseren Schäden. Diffuse Wasseraustritte auf dem darunter freigelegten Fels (ca. 2.5 m ab Oberkante altes Terrain) sind erkennbar.</p>
<p>Beurteilung:</p>	<p>Die Hangmure glitt auf einer "Kuppensituation" bis auf auf den darunterliegenden Fels ab. Als auslösender Faktor wird eine konzentrierte Einleitung von Wasser durch die darüberliegenden Belpbergstrasse vermutet Es wird weiter vermutet, dass bei den angekündigten weiteren Niederschlägen rund ca. <i>100 m3 im nördlich angrenzenden Bereich mobilisierten</i> werden können. Das dabei mobilisierte Lockergesteinsmaterial dürfte grösstenteils ebenfalls auf dem Vitaparcour zu liegen kommen. An der Front austretendes Wasser/Geschwemmsel wird unterhalb zur Ablagerung kommen.</p>
<p>Massnahmen</p>	<p>Angesichts der gemeldeten, klimatischen Situation wird die Sperrung des Vitaparcours / Wanderweg bis auf weiteres belassen. Die Sperrung erfolgt an den bisherigen Absperrlinien. Bei massgebenden Änderungen ist die Situation neu zu beurteilen.</p>
<p>Gefährdung</p>	<p>Das Schadenpotential beschränkt sich zur Zeit auf Schäden am Wanderweg / Vitaparcours und dem Wald. Gemäss heutigem Kenntnisstand sind keine dauerbewohnten Siedlungen/Infrastrukturwerke gefährdet.</p>